# AK Fahrradcampus - Protokoll der Sitzung vom 26. September 2019

Anwesend: Johann, Konstantin, Arno, David, Florian

Protokollant\*in: Florian

# **TOPs**

• TOP 1: Zustand Möwe

### **TOP 1: Zustand Möwe**

Zustand des Anhängers auf dem die mobile Fahrradwerkstatt "Möwe" montiert ist.

#### **Ist-Zustand:**

Der Anhänger weist derzeit 2 Defekte auf welche in naher Zukunft dazu führen werden dass die Möwe nicht mehr fahrbereit ist:

- Stützrad vorne ist stark verbogen und bricht wahrscheinlich bald. Aufgrund des Gewichts der Werkstatt ist es schwer möglich den Anhänger ohne das Stützrad zu bewegen
- Ein Seitenrad des Anhängers weist einen starken Seitenschlag (ugs.: "Achter") auf, welcher nicht mehr reparabel ist, da die Felge bereits überelastisch verformt wurde.

#### Beschlossene Maßnahmen:

Um die Mobilität der Fahrradwerkstatt weiterhin gewährleisten zu können müssen die defekten Teile ersetzt werden, da eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Folgende Ersatzteile werden dafür benötigt:

- Laufrad 20", schwarz (für Anhänger Modell Hmax/Hxxl/Hxxxl)
- Frontrad mit Frontraddeichsel (20")

Die voraussichtlichen Kosten dafür belaufen sich auf 183€ (Stand 01.10.2019, incl. 15 € Versandkosten).

**Hinweis zu Vergleichsangeboten:** Für die benötigten Teile ist es nicht möglich 3 Vergleichsangebote einzuholen da die Ersatzteile nur im Direktvertrieb vom Hersteller (Hinterher.com) erhältlich sind. Da es sich um spezielle Ersatzteile handelt können nur die passenden Produkte vom Hersteller verwendet werden.

#### Last update: 08.05.2024 11:18

# **ToDo**

## **Florian**

• Bestellung der Ersartzteile anstoßen

From:

https://wiki.asta-kit.de/ - AStA-Wiki

Permanent link:

https://wiki.asta-kit.de/fahrrad:start:protokoll20190926

Last update: **08.05.2024 11:18** 



https://wiki.asta-kit.de/ Printed on 25.11.2025 04:39