

# AK Fahrradcampus - Protokoll der Sitzung vom 26. September 2019

**Anwesend:** Johann, Konstantin, Arno, David, Florian

**Protokollant\*in:** Florian

## TOPs

- TOP 1: Zustand Möwe

### TOP 1: Zustand Möwe

Zustand des Anhängers auf dem die mobile Fahrradwerkstatt „Möwe“ montiert ist.

#### Ist-Zustand:

Der Anhänger weist derzeit 2 Defekte auf welche in naher Zukunft dazu führen werden dass die Möwe nicht mehr fahrbereit ist:

- Stützrad vorne ist stark verbogen und bricht wahrscheinlich bald. Aufgrund des Gewichts der Werkstatt ist es schwer möglich den Anhänger ohne das Stützrad zu bewegen
- Ein Seitenrad des Anhängers weist einen starken Seitenschlag (ugs.: „Achter“) auf, welcher nicht mehr reparabel ist, da die Felge bereits überlastisch verformt wurde.

#### Beschlossene Maßnahmen:

Um die Mobilität der Fahrradwerkstatt weiterhin gewährleisten zu können müssen die defekten Teile ersetzt werden, da eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Folgende Ersatzteile werden dafür benötigt:

- Laufrad 20“, schwarz (für Anhänger Modell Hmax/Hxl/Hxxl/Hxxxl)
- Frontrad mit Frontraddeichsel (20“)

Die voraussichtlichen Kosten dafür belaufen sich auf 183€ (Stand 01.10.2019, incl. 15 € Versandkosten).

**Hinweis zu Vergleichsangeboten:** Für die benötigten Teile ist es nicht möglich 3 Vergleichsangebote einzuholen da die Ersatzteile nur im Direktvertrieb vom Hersteller (Hinterher.com) erhältlich sind. Da es sich um spezielle Ersatzteile handelt können nur die passenden Produkte vom Hersteller verwendet werden.

## ToDo

### Florian

- Bestellung der Ersatzteile anstoßen

From:

<https://wiki.asta-kit.de/> - **AStA-Wiki**



Permanent link:

<https://wiki.asta-kit.de/fahrrad:start:protokoll20190926>

Last update: **08.05.2024 11:18**